



Weber TD321

Akrilinis dekoratyvinis tinkas

GAMINIO APRAŠYMAS

Plonasluoksnis tinkas akrilo dispersijos pagrindu, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluoksnis kompleksinėse šiltinimo sistemose, kurių izoliacija įrengiama iš polistireno putplasčio.

SAVYBĖS

- Stabilus
- Atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalams
- Elastingas
- Labai atsparus mechaniniams pažeidimams
- Į paviršių menkai įsigeria drėgmė
- Galima plauti vandeniu
- Labai gerai sukimba su įvairių rūšių pagrindu
- Lengva užtepti
- Kietėjant mažai veikia atmosferos sąlygos

SPAVŲ GAMA

248 spalvos pagal spalvų katalogą **Color Spectrum**, galima sukurti bet kokias spalvas pagal pageidavimą

PAKUOTĖS

30 kg kibirėlis

Padėklas – 16 kibirų – 480 kg

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti priklijuotos „**Serpo 403**“ arba „**Serpo 405**“ klijais, išlygintos „**Serpo 410**“ armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluoksnis turi gerai sukietėti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiuvusį sluoksnį gruntuoti „**Weber PG221**“ arba „**Weber PG215**“ gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Akrilo tinkas „Weber TD321“ pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), jį galima atskiesti įpylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml 30 kg kibirui.

Išmaišytą tinką „Weber TD321“ tepti ant nugaruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluoksnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų lyginti šlapiu įrankiu. Ištinę sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtingų tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjantį skiedinio kiekį.

Oro temperatūra tinkavimo ir džiuvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C. Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol tinkas visiškai sukietės. Tinkuoti patartina nevėjuotu oru, taip pat vengti tiesioginių saulės spindulių tinkuojamai sienai – tokios sąlygos pagreitina tinko džiuvimą. Džiuvimo laikas apie 48 val. esant normalioms oro sąlygoms. Laikas, per kurį tinkas visiškai išdžiūsta esant dideliame santykiniam oro drėgnumui ir žemai temperatūrai, gali pailgėti iki kelių dienų.



TECHNINIAI DUOMENYS

Tūrinis svoris	1,6–1,8 g/cm ³
Lipumas	> 0,2 N/mm ²
Difuzinio pasipriešinimo koeficientas	$\mu = 120$
Atviro džiūvimo laikas	apie 20 min.
Laikas, per kurį tinkas visiškai surišamas (standartinėmis sąlygomis: temp. +20 °C, santykinis oro drėgnumas 65%) - kitokiomis sąlygomis surišimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.	apie 48 val.

FAKTŪRA IR IŠEIGA

Faktūra	Frakcija	Išėiga kg/m ²	Faktūra	Frakcija	Išėiga kg/m ²
Samanėlė	1,0 mm	1,8-2,3	Raižytas	1,5 mm	2,5- 2,8
Samanėlė	1,5 mm	2,5-3,0	Raižytas	2,0 mm	2,8-3,0
Samanėlė	2,0 mm	3,5-4,0	Raižytas	3,0 mm	4,0-4,5
Samanėlė	3,0 mm	4,5-5,5			

ŽALIAVOS

Vandeninė akrilo dervos dispersija, marmuro smėlis, užpildai, pigmentai, labai atsparūs šviesai ir atmosferos sąlygoms, modifikuojamieji priedai.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Akrilo tinką **Weber TD321** reikia laikyti ir vežti sandariai uždengtuose kibiruose ne žemesnėje nei +1 °C. Galiojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.